平成20年度　注入工事実績一覧表

抑止杭有

工事番号	受注先	工事種別	施工地区	遠征	施工時期	日数（日）	基礎形態	築年数（年）	注入深さ（m）	沈下量（mm）	注入量（ℓ）	備考
20001	Z-D社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	秋田市新屋比内町	有	H20.04	10	布基礎	6	15.0	80	42,420	圧密工法による施工不良
20002	Z-D社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	秋田市新屋比内町	有	H20.04	10	布基礎	6	15.0	70	42,420	圧密工法による施工不良
20003	S-P社	沈下防止	柏崎市ゆりｹ丘	有	H20.05	4	布基礎	10	8.0	―	7,875	地盤変形防止杭設置
20004	K-B社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	西多摩郡瑞穂町長岡	有	H20.05	16	ベタ基礎	3	9.0	70	70,140	産業廃棄物混入盛土跡
20005	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	兵庫県川西市	有	H20.06	7	ベタ基礎	10	3.0	30	17,500	L型擁壁埋戻し部分
20006	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	山口県熊毛郡平生町	有	H20.06	16	布基礎	10	8.0	120	51,800	湿地帯盛土圧密沈下
20007	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	山口県光市室積町	有	H20.06	7	布基礎	10	3.0	30	24,444	L型擁壁埋戻し部分
20008	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	岡山市福成	有	H20.07	14	布基礎	10	9.0	90	67,368	湿地帯盛土圧密沈下
20009	K-B社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	西多摩郡瑞穂町長岡	有	H20.07	9	ベタ基礎	3	6.0	60	41,580	産業廃棄物混入盛土跡
20010	K-B社	沈下防止	西多摩郡瑞穂町長岡	有	H20.08	8	ベタ基礎	3	6.0	―	22,680	産業廃棄物混入盛土跡
20011	K-B社	沈下防止	西多摩郡瑞穂町長岡	有	H20.08	8	ベタ基礎	3	6.0	―	22,680	産業廃棄物混入盛土跡
20012	H-J社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	兵庫県洲本市	有	H20.09	9	布基礎	10	4.0	80	39,900	L型擁壁埋戻し部分
20013	H-N社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	北海道上川郡清水町	有	H20.10	8	深基礎	10	3.0	40	26,250	過剰盛土による施工不良
20014	H-A社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	東京都青梅市	有	H20.11	8	布基礎	17	4.0	100	32,060	浸透桝による浸食
20015	M-G	沈下防止	埼玉県北本市	有	H20.11	2	布基礎	25	4.0	―	6,300	浸透水による浸食空洞化
20016	M-H	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	浜松市中区山手町	有	H21.01	12	布基礎	10	6.0	130	57,260	産業廃棄物混入盛土跡
20017	M-I	沈下防止	宮城県栗原市鶯沢	有	H21.01	4	ベタ基礎	1	4.0	―	11,130	建築中震災被害
20018	H-J社	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	大和郡山市千日町	有	H21.02	12	布基礎	10	4.0	70	42,140	L型擁壁埋戻し部分
20019	M-J	ﾘﾌﾄｱｯﾌﾟ	町田市成瀬	無	H21.03	10	布基礎	20	4.0	70	31,605	盛土流出沈下
											657,552	

平成20年度　注入工事実績一覧表

工事番号	受注先	工事種別	施工地区	遠征	施工時期	日数（日）	基礎形態	築年数（年）	注入深さ（m）	沈下量（mm）	注入量（ℓ）	備考
											657,552	